

Kopia

**Rapport Nr 20349496**

Uppdragsgivare

Svealand Fastighetsteknik AB

Tomas

Box 613

184 31 ÅKERSBERGA

Avser

**Avloppsvatten**

Rubrik 1 : Landsort, Avlopp  
Rubrik 2 : Norra reningsverket  
Rubrik 3 : Inkommande avloppsvatten

**Information om provet och provtagningen**

Provtagningsdatum	: 2020-08-20	Ankomstdatum	: 2020-08-20
Provtagningsstidpunkt	: 1340	Ankomsttidpunkt	: 2120
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 9 °C
Provets märkning	: -	Laboratorieaktivitet startad	: 2020-08-20
Provtagare	: Tomas		

**Analysresultat**

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 5815-1:2019	BOD7 (ATU)	930	± 190	mg/l
SS-EN ISO 15681-2:2018	Fosfor total, P	33	± 3.3	mg/l
SS-EN 12260:2004	Kväve total, N	260	± 39	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

**Kommentar**

Analysen av BOD är utförd på prov som varit fryst.

Linköping 2020-09-01

Patric Eklundh  
Laboratorieförstare

Kopia sänds till  
michael.werner@sfv.se  
caroline.trygg@sfv.se  
tore@landsort.com  
miljokontoret@smohf.se